

LIF-421 Pakettiauto Toyota HIACE 2.4

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	JT121LK2800001289
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	28.12.2021–28.12.2022
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaishälytys suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Autoverovapaus
	Muutoskielto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	2 900

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	1,1880 €
Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,2610 €
Veron määrä päivässä yhteensä	1,4490 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	528,88 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja.

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomien järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Toyota
--------	--------

Kauppanimi	HIACE
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	LIF-421
Valmistenumero	JT121LK2800001289
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 4.5.2011
Käyttöönottopäivä	28.7.1997
Ensirekisteröinti Suomeen	28.7.1997
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	20
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	6

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	2 440
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	66,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	75,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	28.12.2021
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	28.12.2021
Seuraava katsastusaikaväli	28.12.2021–28.12.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	435 117
Pvm	28.12.2021

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 28.12.2021 (hyväksytty)

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori
Sijainti	Ei mitään
Vika	Öljyvuoto
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 28.1.2022 mennessä,

Hallintalaitteet ja ilmaisimet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(6.2.7) Kytkinpoljin
Sijainti	Ei mitään
Vika	Liukastussuoja puuttuu
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 28.1.2022 mennessä,

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 160
Leveys (mm)	1 800
Korkeus (mm)	1 990
Etuylitys (mm)	790
Takaylitys (mm)	940

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 960
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 900
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 900
Perävaunumassa jarruin (kg)	2 000
Perävaunumassa jarruita (kg)	750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 530
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 530
Akselivälit (mm)	3 430

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 760
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 760

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
---------	-------

Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Kuormantunteva jarruvoiman säätö (ALB)

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
Perustiedot	
Rakenne	
Yleinen	
Yleinen	