

Ajoneuvon tiedot

CEB-355 Henkilöauto Toyota Avensis

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 24.2.2023 13:21

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	18.11.2022
Käyttövoima	Bensiini
Veron peruste	kokonaisuudessa (kg) 1730
Perusvero €/päivä	0,780

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaisuudessaan.

Vero yhteensä, €/päivä	0,780
Vero yhteensä, €/vuosi	284,700

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	CEB-355
Valmistenumero	SB153ABN00E059345
Käyttöönottopäivä	25.10.1999
Ensirekisteröinti Suomeen	25.10.1999
Tyypikoodi	5905351110
Tyypihyväksyntänumero	e11*96/79*0077*00
Variantti	AT220(ES)
Versio	AT220L-AEMNKW(30)
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 26.9.2019
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	29
Todistuksen ilmoitusosan	

järjestysnumero 15

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm³)	1580
Käyttövoima	Bensiini
Suurin nettoteho (kW)	81,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,064
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	60,00

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	25.10.2021
Seuraava katsastusaikaväli	25.10.2021-25.10.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	290691 km
Pvm	25.10.2021

Viat

Määräaikaikatsastus 25.10.2021 (hyväksytty)

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 1.11.2021 mennessä

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 1.11.2021 mennessä

Pakoputkisto

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.2) Pakoputkiston liitos
Sijainti	Edessä
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 9.11.2021 mennessä

Kulutus- ja päästötiedot

Bensiini	
CO2 Yhdistetty g/km	185

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	5
Korityyppi	Sedan (AA)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4490
Leveys (mm)	1710
Korkeus (mm)	1430
Takaylitys (mm)	990
Omamassa (kg)	1270
Kattokuorma (kg)	100
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1730
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1730
Perävaunumassa jarruin (kg)	1300
Perävaunumassa jarruita (kg)	500
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	930
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	930
Akselivälit (mm)	2630
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	970
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	970

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS + ALB

Erikoisehdot

Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
-----------------	--

Erikoisehto
Selite

Renkaat