

OIA-166 Kuorma-auto Renault 6.2

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	VF640ACE500004173
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	23.12.2019–23.12.2020
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikauskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto) Muutoskielto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	9 500

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,5700 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	208,05 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomien järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Renault
Ajoneuvoluokka	N2 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	OIA-166
Valmistenumero	VF640ACE500004173

Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 1.10.2019
Käyttöönottopäivä	1.8.1997
Ensirekisteröinti Suomeen	1.8.1997
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	28
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	18

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	6 180
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	180,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	23.12.2019
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	23.12.2019
Seuraava katsastusaikaväli	23.12.2019–23.12.2020

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	500 891
Pvm	23.12.2019

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 23.12.2019 (hyväksytty)

Suuntavalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.4.1) Suuntavalon lasi
Sijainti	Oikealla takana
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 30.12.2019 mennessä

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Halkeama

Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.1.2020 mennessä

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.4) Pyyhkimet
Sijainti	Ei mitään
Vika	Puhdistusteho riittämätön
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.1.2020 mennessä

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	9 800
Leveys (mm)	2 550
Etuylytys (mm)	1 220
Takaylytys (mm)	3 490

Massatiedot

Omamassa (kg)	6 160
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	9 500
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	9 500

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	3 400
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	3 400
Akselivälit (mm)	5 050

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	6 400
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	6 400

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei

Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseli 2	
Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. ylipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Kuormantunteva jarruvoiman säätö (ALB)

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
Perustiedot	
Rakenne	
Yleinen	