

Ajoneuvon tiedot

OJF-789 Kuorma-auto Mercedes-Benz

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 21.5.2023 20:57

Rajoitukset ja huomautukset

Muutoskielto

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 5990
Perusvero €/päivä	0,000

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimavero €/päivä	0,360
-------------------------	-------

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vero yhteensä, €/päivä	0,360
------------------------	-------

Vero yhteensä, €/vuosi	131,400
------------------------	---------

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N2 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	OJF-789
Valmistenumero	WDB9056131R309116
Käyttöönottopäivä	2.11.2001
Ensirekisteröinti Suomeen	2.11.2001
Tyypikoodi	2243292101
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 3.2.2021
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	32
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	19

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm³)	2680
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	115,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,032

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	7.2.2023
Seuraava katsastusaikaväli	7.2.2023-7.2.2024

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	358420 km
Pvm	7.2.2023

Viat

Määräaikaikatsastus 7.2.2023 (hyväksytty)

Lisävalot

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.5) Takasumuvalo
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 21.2.2023 mennessä

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.6) Peruutusvalo
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 21.2.2023 mennessä

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastettu (pvm)	24.8.2007
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Kuormakorin tyyppi	Umpikori eristämätön
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	7050
Leveys (mm)	2320
Etuylytys (mm)	940
Takaylytys (mm)	2150

Omamassa (kg)	3650
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	5990
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	5990
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2100
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2100
Akselivälit (mm)	4030
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	4360
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	4360

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa **Nestetoim. alipaineteh.j**

Lisätieto **ABS + ALB**

Lisälaitteet

Takalaitanostin

Erikoisehdot

Osa-alue	Perustiedot
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	Rakenne
Selite	
	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,

Osa-alue
Erikoisehto
Selite

rekisteröintitodistukselle tulevat
LTJ-tyyppikoodi