

**DAJ-629 Perävaunu Te-Ho 3009****Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Valmistenumero             | YG9023000C0041154  |
| Ajoneuvon tila             | Liikennekäytössä   |
| Seuraava katsastusaikaväli | 11.3.2019–31.12.2020   |
| Rajoitukset                | Määräaikaikatsastus suorittamatta<br>/hyväksymättä<br>Muutoskielto |

**Perustiedot**

|   |   |
|---|---|
| Merkki                                    | Te-Ho   |
| Kauppanimi                                | 3009  |
| Ajoneuvoluokka                            | O2 / Perävaunu  |
| Ajoneuvoryhmä                             | Keskiakseliperävaunu,<br>Tavarankuljetusperävaunu, kokm > 750kg |
| Rekisteritunnus                           | DAJ-629   |
| Valmistenumero                            | YG9023000C0041154   |
| Käyttö                                    | Yksityinen  |
| Vakuutus                                  | LähiTapiola 15.1.2016   |
| Käyttöönottopäivä                         | 27.6.2012   |
| Ensirekisteröinti Suomeen                 | 27.6.2012   |
| Todistuksen teknisen osan järjestysnumero | 7   |
| Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero  | 5   |
| Valmistaja/maahantuojaja                  | Tero Heikkilä Oy, Sasintie 70, 39130 SASI                       |

**Katsastustiedot****Viimeisin määräaikaikatsastus**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Määräaikaikatsastettu (pvm)              | 11.3.2019            |
| Katsastuspäätös                          | hyväksytty           |
| Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus | 11.3.2019            |
| Seuraava katsastusaikaväli               | 11.3.2019–31.12.2020 |

## Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 11.3.2019 (hyväksytty)

### Rekisterikilven valo

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Päätarkastuskohde | Valaisimet ja sähkölaitteet   |
| Komponentti       | (4.7) Rekisterikilven valo    |
| Sijainti          | Takana                        |
| Vika              | Vaurioitunut                  |
| Vakavuus          | Korjauskehotus                |
| Lisätieto         | Korjattava 10.4.2019 mennessä |

### Etuakselisto

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Päätarkastuskohde | Akselistot, pyörät ja jousitus |
| Komponentti       | (5.1.3) Etupyörän laakerointi  |
| Sijainti          | Vasemmalla edessä              |
| Vika              | Välyksellinen                  |
| Vakavuus          | Korjauskehotus                 |
| Lisätieto         | Korjattava 10.4.2019 mennessä  |

## Koritiedot

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Korityyppi | Keskiakseliperävaunu (DC) |
|------------|---------------------------|

## Mitta- ja massatiedot

### Mittatiedot

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kokonaispituus (mm) | 5 210 |
| Leveys (mm)         | 2 000 |
| Etuylytyys (mm)     | 1 400 |
| Takaylytyys (mm)    | 1 650 |

### Massatiedot

|  |       |
|--|-------|
| Omamassa (kg)                                      | 550   |
| Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)        | 3 000 |
| Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) | 3 000 |

**Akseli 1**

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1 500

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1 500

Akselivälit (mm) 2 950

**Akseli 2**

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1 500

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1 500

Akselivälit (mm) 610

**Rengastiedot****Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain****Akseli 1**

| Rengaskoko | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji              |
|------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 195/50R13C |           |        | 104N                            | katsastuksessa merkitty |

**Akseli 2**

| Rengaskoko | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji              |
|------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 195/50R13C |           |        | 104N                            | katsastuksessa merkitty |

**Akselitiedot****Akseli 1**

Ohjaava Ei

Ohjautuva Ei

Vetävä Ei

Paripyörillä varustettu Ei

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

Akseliryhmän tyyppi Kaksoisakselisto

**Akseli 2**

Ohjaava Ei

Ohjautuva Ei

Vetävä

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
|                         | Ei               |
| Paripyörillä varustettu | Ei               |
| Nostettava              | Ei               |
| Kevennettävä            | Ei               |
| Jarruttava              | Kyllä            |
| Akseliryhmän tyyppi     | Kaksoisakselisto |

## Jarrutiedot

### Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa

Työntöjarrut

### Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi

Rumpujarru

Seisontajarru

Kyllä

### Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi

Rumpujarru

Seisontajarru

Kyllä

## Lisälaitteet

Ajosillat

## Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

| Osa-alue | Erikoisehto |
|----------|-------------|
| Massat   |             |