

SIT-216 Henkilöauto Seat TOLEDO 1.8

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	VSSZZZ1MZYB007326
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	23.12.2020–23.12.2021
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikauskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Muutoskielto
	Tavallinen huomautus

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Bensiini
Kokonaismassa (kg)	1 750

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	0,780 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	284,70 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään.

Perustiedot

Merkki	Seat
Kauppanimi	TOLEDO

Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	SIT-216
Valmistenumero	VSSZZZ1MZYB007326
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	Fennia 9.4.2021
Käyttöönottopäivä	29.9.2000
Ensirekisteröinti Suomeen	29.9.2000
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	39
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	24

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 780
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	92,00
Melu ohiajossa (dB)	72,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	3.11.2022
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	23.12.2020
Seuraava katsastusaikaväli	23.12.2020–23.12.2021

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	228 943
Pvm	3.11.2022

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 3.11.2022 (hylätty)

Käyttöjaru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.12) Jarruletku
Sijainti	Edessä vas. ja oik.

Vika	Murtunut
Vakavuus	Hylätty

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.2.1.2) CO-pitoisuus, kierroksilla
Sijainti	Ei mitään
Vika	CO korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea
Vakavuus	Hylätty

Turvavyöt ja -varusteet

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(7.1.5) Turvatyyny
Sijainti	Ei mitään
Vika	Merkkivalon mukaan ei edellytyksiä toimia
Vakavuus	Hylätty

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.4) Pyyhkijän sulka
Sijainti	Molemmat
Vika	Puhdistusteho riittämätön
Vakavuus	Korjauskehotus

Muutokatsastustiedot

Muutokatsastus

Muutokatsastettu	27.7.2015
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutokatsastus

Muutokatsastettu	14.9.2006
------------------	-----------

Katsastuspäätös

hyväksytty

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)

70/220/ETY - 96/69/EY

Bensiini

Yhdistetty kulutus (l/100km)

8,40

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm

5

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)

4 440

Leveys (mm)

1 740

Takaylitys (mm)

1 040

Massatiedot

Omamassa (kg)

1 343

Kattokuorma (kg)

75

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)

1 750

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)

1 750

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)

2 950

Perävaunumassa jarruin (kg)

1 200

Perävaunumassa jarruitta (kg)

650

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)

900

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)

900

Akselivälit (mm)

2 510

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)

930

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)

930

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
205/40 R18			86H	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
205/40 R18			86H	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Seisontajarru

Ei

Akseli 2

Seisontajarru

Ei

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

LTJ-tyyppikoodi

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

LTJ-mallimerkintä

Perustiedot

Rakenne

Rakenne

Rakenne

Yleinen
